

A Casa de Cultura Estação tem a seguinte relação de objetos patrimoniais.

1 geladeira
1 fogão
1 botijão de gás
1 micro-ondas
1 freezer
1 notebook
1 mesa de ferro c/ granito 000086
3 cadeiras de ferro 000087, 000088 e 000089
1 banco de ferro
1 armário de escritório de 2 portas
2 mesas redondas
1 piano (.doação)
3 bancos de praça
1 estante de ferro pequena
3 estantes de ferro grande
1 TV grande
4 ar condicionado
2 ar condicionado grande
1 bebedouro
1 violão grande
1 mesa rústica c/ cadeira(doação)
1 aparador de ferro 000095
1 lava jato de alta pressão
1 Impressora
1 mesinha de ferro 000093
4 extintores
1 aspirador de pó (galpão)
1 ventilador de pé
3 ventiladores de parede
16 cadeiras de madeira com estofamento de chita
8 cadeiras de plástico coloridas 2689, 2649, 2722, 2688, 2638, 2710, 2709 e 2713
15 cadeiras de madeiras 000648, 000650, 000651, 000659, 000655, 000654, 000646, 000657, 000658, 000679, 000675 (4 estão sem tombo)
1 cx. de som.

C 12

Não possui

C 21

Exposições de artistas plásticos locais e da região.

Exposições e apresentações em parceria com escolas públicas e particulares.

Espaço cedido para lançamentos de livros, para ensaios com alunos de música, de dança, para reuniões de outras secretarias, para eventos sociais, comunitários e escolares, entre outros.

Público normal mensal visitante em média 250 pessoas.

C 23

Em cd evento extra (fora a visitação normal), além do quantitativo acima, recebemos em média 100 pessoas, e em média temos de 4 a 8 eventos destes mensais.



Termo de Retirada de Bens Móveis

Aos 16 dias do mês de abril de 2025, recebemos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes/DNIT, os bens móveis descritos abaixo:

Descrição do Bem	Localização do Bem	NBP (se houver)
Marcador/Carimbador de Bilhetes EFL 148	Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ	-
Marcador/Carimbador de Bilhetes RFFSA SR-3 BPV -8X05332	Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ	RFFSA SR-3 BPV - 8X05332
Telha	Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ	-
Barra de Emenda / Pregos	Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ	-
Lanterna de Sinalização Ferroviária	Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ	RFFSA 8X05327
Voltímetro/amperímetro portátil	Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ	-
Telégrafo	Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ	RFFSA 3409332
Sino	Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ	-
Registrador eletromecânico de chamadas telefônicas ferroviárias	Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ	-
Grampo para Fixação de Trilhos	Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ	-
Relógio de Parede Tagus EFL 682	Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ	RFFSA SR-3 BPV
Relógio de Parede Tagus EFL 663	Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ	RFFSA 3X03717
Parafusos utilizados para fixar emendas de Trilhos	Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ	-
Quadros/Fotografias – Estação Ferroviária	Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ	-
Lampião ferroviário portátil	Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ	-
Bolsa de Expedição Ferroviária – RFFSA	Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ	-
Balde metálico esmaltado com alça em arame e cabo de madeira	Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ	-
Molde "Crise 1991/1992"	Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ	-
Livro de Resumo dos empenhados da 8ª Presidência do mês de Julho de 1942	Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ	-



Os bens móveis supramencionados foram entregues ao/a Maria de Fátima Pereira Canejo Francisco – atual Presidente da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, em observância ao disposto no OFÍCIO Nº 56155/2025/COPAF/CGPF/DIF/DNIT SEDE da Diretoria de Infraestrutura Ferroviária - DIF, por meio do qual autoriza a retirada dos bens, localizados no Ed. Engenheiro Renato Azevedo Feio, prédio da antiga RFFSA no Rio de Janeiro, para a Casa de Cultura Estação Casimiro de Abreu localizada na Praça Lucio André, s/n, Centro, Casimiro de Abreu RJ.conforme processo administrativo SEI nº °: 50600.001030/2023-47.

Representante do DNIT

Representante do Donatário



Nome:

Nome: Maria de Fátima Pereira Canejo Francisco

CPF:

CPF: 417.311.824-49

Cargo/Função:

Cargo/Função: Presidente

Matrícula:

Matrícula: 2104

Testemunhas:

Documento assinado digitalmente
gov.br ERVAN NILTON GONCALVES BOUCINHA
Data: 16/04/2025 12:19:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br MILENA RIBEIRO CASTILHO
Data: 16/04/2025 11:52:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome: Ervan Nilton Gonçalves Boucinha

Nome: Milena Ribeiro Castilho

CPF: 857.941.637-04

CPF: 145.355.837-30

		FICHA DE INSPEÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS		Nº: FORM-CGPF-038 Versão: 1.0	
Descrição do bem:		Marcador/Carimbador de Bilhete			
Tipo/Estrutura:		Metal			
Local da Inspeção:		Campos dos Goytacazes			
Fabricante:		Sem Identificação		Ano de Fabricação:	Sem Identificação
Data da Inspeção:				Quantidade:	1
Nº do Patrimônio:		EFL 148		Operacionalidade:	Não Operacional
Peso Estimado:		Aproximadamente 30 kg		Dimensões:	Altura 40cm Aprox
Estado de Conservação		Estado de Funcionamento		OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias):	
☐ Bom	☐ Ruim	☐ Total	☐ Não Funciona		
☐ Regular	☐ Péssimo	☐ Parcial	☒ Não Testado		
Situação:					
☐ Instalado	☐ Desinstalado	☐ Desmontado	☒ N/A		
FOTOS DO BEM					
					
Foto do bem			Foto do bem		

Local: Prédio Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ, 16 de abril de 2025

Assinatura dos responsáveis:

ENTIDADE

ENTIDADE

DNIT

DNIT

		FICHA DE INSPEÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS		Nº: FORM-CGPF-038 Versão: 1.0	
Descrição do bem:		Marcador/Carimbador de bilhetes			
Tipo/Estrutura:		Metal			
Local da Inspeção:		Campos dos Goytacazes			
Fabricante:		Sem Identificação		Ano de Fabricação:	Sem Identificação
Data da Inspeção:				Quantidade:	1
Nº do Patrimônio:		RFFSA SR-3 BPV -8X05332 ;		Operacionalidade:	Não operacional
Peso Estimado:		Aproximadamente 30kg		Dimensões:	Altura 40cm aprox
Estado de Conservação		Estado de Funcionamento		OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias):	
☐ Bom	☐ Ruim	☐ Total	☐ Não Funciona		
☐ Regular	☐ Péssimo	☐ Parcial	☒ Não Testado		
☒ Razoável					
Situação:					
☐ Instalado	☐ Desinstalado	☐ Desmontado	☒ N/A		
FOTOS DO BEM					
					
Foto do bem			Foto do bem		

Local: Prédio Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ, 16 de abril de 2025

Assinatura dos responsáveis:

ENTIDADE

ENTIDADE

DNIT

DNIT

		FICHA DE INSPEÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS		Nº: FORM-CGPF-038 Versão: 1.0	
Descrição do bem:		Telha			
Tipo/Estrutura:		Barro			
Local da Inspeção:		Campos dos Goytacazes			
Fabricante:		Sem Identificação		Ano de Fabricação:	Sem Identificação
Data da Inspeção:				Quantidade:	1
Nº do Patrimônio:		Sem Identificação		Operacionalidade:	Não Operacional
Peso Estimado:		Aproximadamente 2 kg		Dimensões:	40x20cm
Estado de Conservação		Estado de Funcionamento		OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias):	
☐ Bom	☐ Ruim	☐ Total	☐ Não Funciona		
☐ Regular	☐ Péssimo	☐ Parcial	☒ Não Testado		
Situação:					
☐ Instalado	☐ Desinstalado	☐ Desmontado	☒ N/A		
FOTOS DO BEM					
					
					

Local: Prédio Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ, 16 de abril de 2025

Assinatura dos responsáveis:

ENTIDADE

ENTIDADE

DNIT

DNIT

		FICHA DE INSPEÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS		Nº: FORM-CGPF-038 Versão: 1.0	
Descrição do bem:		Barra de Emenda / Pregos			
Tipo/Estrutura:		Metal			
Local da Inspeção:		Campos dos Goytacazes			
Fabricante:		Sem Identificação		Ano de Fabricação:	Sem Identificação
Data da Inspeção:				Quantidade:	2 barras / 2 Pregos
Nº do Patrimônio:		Sem Identificação		Operacionalidade:	Não Operacional
Peso Estimado:		Aproximadamente 1 kg por und		Dimensões:	15cm x 10 cm Barra / 15cm A Prego
Estado de Conservação		Estado de Funcionamento		OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias):	
☐ Bom	☒ Ruim	☐ Total	☐ Não Funciona		
☐ Regular	☐ Péssimo	☐ Parcial	☒ Não Testado		
Situação:					
☐ Instalado	☐ Desinstalado	☐ Desmontado	☒ N/A		
FOTOS DO BEM					
					
					

Local: Prédio Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ, 16 de abril de 2025


Assinatura dos responsáveis:

ENTIDADE

ENTIDADE

DNIT

DNIT

		FICHA DE INSPEÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS		Nº: FORM-CGPF-038 Versão: 1.0	
Descrição do bem:		Lanterna de Sinalização Ferroviária			
Tipo/Estrutura:		Metal			
Local da Inspeção:		Campos dos Goytacazes			
Fabricante:		Sem Identificação		Ano de Fabricação:	Sem Identificação
Data da Inspeção:				Quantidade:	1
Nº do Patrimônio:		RFFSA 8X05327		Operacionalidade:	Não Operacional
Peso Estimado:		Aproximadamente 3 kg		Dimensões:	30 cm x 20 cm
Estado de Conservação		Estado de Funcionamento		OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias):	
☐ Bom ☐ Ruim		☐ Total ☒ Não Funciona			
☒ Regular ☐ Péssimo		☐ Parcial ☐ Não Testado			
☐ Razoável					
Situação:					
☐ Instalado ☐ Desinstalado		☐ Desmontado ☒ N/A			
FOTOS DO BEM					
					
					

Local: Prédio Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ, 16 de abril de 2025

Assinatura dos responsáveis:

ENTIDADE

ENTIDADE

DNIT

DNIT

		FICHA DE INSPEÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS		Nº: FORM-CGPF-038 Versão: 1.0	
Descrição do bem:		Vôltemetro/amperímetro portátil			
Tipo/Estrutura:		Metal / Componentes Elétricos			
Local da Inspeção:		Campos dos Goytacazes			
Fabricante:		Sem Identificação		Ano de Fabricação:	Sem Identificação
Data da Inspeção:				Quantidade:	1
Nº do Patrimônio:		Sem Identificação		Operacionalidade:	Não Operacional
Peso Estimado:		Aproximadamente 6kg		Dimensões:	30 cm x 20 cm x 15 cm
Estado de Conservação		Estado de Funcionamento		OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias):	
☐ Bom ☐ Ruim ☐ Regular ☐ Péssimo ☒ Razoável		☐ Total ☒ Não Funciona ☐ Parcial ☐ Não Testado			
Situação:					
☐ Instalado ☐ Desinstalado ☐ Desmontado ☒ N/A					
FOTOS DO BEM					
					
					

Local: Prédio Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ, 16 de abril de 2025

Assinatura dos responsáveis:

ENTIDADE

ENTIDADE

DNIT

DNIT

		FICHA DE INSPEÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS		Nº: FORM-CGPF-038 Versão: 1.0	
Descrição do bem:		Telégrafo			
Tipo/Estrutura:		Metal			
Local da Inspeção:		Campos dos Goytacazes			
Fabricante:		Sem Identificação		Ano de Fabricação:	Sem Identificação
Data da Inspeção:				Quantidade:	1
Nº do Patrimônio:		RFFSA 3409332		Operacionalidade:	Não Operacional
Peso Estimado:		Aproximadamente 15kg		Dimensões:	40 cm x 30 cm x 25 cm
Estado de Conservação		Estado de Funcionamento		OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias):	
☐ Bom ☐ Ruim ☐ Regular ☐ Péssimo ☒ Razoável		☐ Total ☒ Não Funciona ☐ Parcial ☐ Não Testado			
Situação:					
☐ Instalado ☐ Desinstalado ☐ Desmontado ☒ N/A					
FOTOS DO BEM					
					
					

Local: Prédio Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ, 16 de abril de 2025

Assinatura dos responsáveis:

ENTIDADE

ENTIDADE

DNIT

DNIT

		FICHA DE INSPEÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS		Nº: FORM-CGPF-038 Versão: 1.0	
Descrição do bem:		Sino			
Tipo/Estrutura:		Metal			
Local da Inspeção:		Campos dos Goytacazes			
Fabricante:		Sem Identificação		Ano de Fabricação:	Sem Identificação
Data da Inspeção:				Quantidade:	1
Nº do Patrimônio:		Sem Identificação		Operacionalidade:	Operacional
Peso Estimado:		Aproximadamente 25kg		Dimensões:	50x20 cm aprox
Estado de Conservação		Estado de Funcionamento		OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias):	
☐ Bom ☐ Ruim		☐ Total ☐ Não Funciona			
☐ Regular		☐ Não Testado			
☒ Razoável ☐ Péssimo		☐ Parcial ☒ Não Testado			
Situação:					
☐ Instalado ☐ Desinstalado		☐ Desmontado ☒ N/A			
FOTOS DO BEM					
					
					
					

Local: Prédio Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ, 16 de abril de 2025

Assinatura dos responsáveis:

ENTIDADE

ENTIDADE

DNIT

DNIT

		FICHA DE INSPEÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS		Nº: FORM-CGPF-038 Versão: 1.0	
Descrição do bem:		Registrador eletromecânico de chamadas telefônicas ferroviárias			
Tipo/Estrutura:		Metal/Componentes elétricos			
Local da Inspeção:		Campos dos Goytacazes			
Fabricante:		Sem Identificação		Ano de Fabricação:	Sem Identificação
Data da Inspeção:				Quantidade:	1
Nº do Patrimônio:		Sem Identificação		Operacionalidade:	Não operacional
Peso Estimado:		Aproximadamente 6kg		Dimensões:	50x20 cm aprox
Estado de Conservação		Estado de Funcionamento		OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias):	
☐ Bom ☒ Ruim ☐ Total ☒ Não Funciona					
☐ Regular ☐ Péssimo ☐ Parcial ☐ Não Testado					
Situação:					
☐ Instalado ☐ Desinstalado ☐ Desmontado ☒ N/A					
FOTOS DO BEM					
					
					

Local: Prédio Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ, 16 de abril de 2025


Assinatura dos responsáveis:

ENTIDADE

ENTIDADE

DNIT

DNIT

		FICHA DE INSPEÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS		Nº: FORM-CGPF-038 Versão: 1.0	
Descrição do bem:		Grampo para Fixação de Trilhos			
Tipo/Estrutura:		Ferro			
Local da Inspeção:		Campos dos Goytacazes			
Fabricante:		Sem identificação		Ano de Fabricação:	Sem identificação
Data da Inspeção:				Quantidade:	2
Nº do Patrimônio:		Sem identificação		Operacionalidade:	Não Operacional
Peso Estimado:		De 1,00 a 1,5kg por Unid.		Dimensões:	Aproximadamente 180x70x60mm
Estado de Conservação		Estado de Funcionamento		OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias):	
☒ Bom ☐ Ruim ☐ Total ☐ Não Funciona ☐ Regular ☐ Péssimo ☐ Parcial ☒ Não Testado ☐ Razoável					
Situação:					
☐ Instalado ☐ Desinstalado ☐ Desmontado ☒ N/A					
FOTOS DO BEM					
					
					

Local: Prédio Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ, 16 de abril de 2025

Assinatura dos responsáveis:

ENTIDADE

ENTIDADE

DNIT

DNIT

		FICHA DE INSPEÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS		Nº: FORM-CGPF-038 Versão: 1.0	
Descrição do bem:		Relógio de Parede Tagus EFL 682			
Tipo/Estrutura:		Ferro			
Local da Inspeção:		Campos dos Goytacazes			
Fabricante:		Tagus		Ano de Fabricação:	Sem identificação
Data da Inspeção:				Quantidade:	1
Nº do Patrimônio:		RFFSA SR-3 BPV		Operacionalidade:	Não Operacional
Peso Estimado:		Aproximadamente 1,2kg		Dimensões:	Diâmetro aprox 27cm
Estado de Conservação		Estado de Funcionamento		OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias):	
☐ Bom ☐ Ruim ☐ Total ☐ Não Funciona		☐ Total ☐ Não Funciona			
☒ Regular ☐ Péssimo ☐ Parcial ☒ Não Testado		☐ Parcial ☒ Não Testado			
☐ Razoável					
Situação:					
☐ Instalado		☐ Desinstalado		☐ Desmontado	
				☒ N/A	
FOTOS DO BEM					
					
					

Local: Prédio Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ, 16 de abril de 2025

Assinatura dos responsáveis:

ENTIDADE

ENTIDADE

DNIT

DNIT

		FICHA DE INSPEÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS		Nº: FORM-CGPF-038 Versão: 1.0	
Descrição do bem:		Relógio de Parede Tagus EFL 663			
Tipo/Estrutura:		Ferro			
Local da Inspeção:		Campos dos Goytacazes			
Fabricante:		Tagus		Ano de Fabricação:	Sem identificação
Data da Inspeção:				Quantidade:	1
Nº do Patrimônio:		RFFSA 3X03717		Operacionalidade:	Não Operacional
Peso Estimado:		Aproximadamente 1,2kg		Dimensões:	Diâmetro aprox 27cm
Estado de Conservação		Estado de Funcionamento		OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias):	
☐ Bom	☐ Ruim	☐ Total	☐ Não Funciona		
☒ Regular	☐ Péssimo	☐ Parcial	☒ Não Testado		
☐ Razoável					
Situação:					
☐ Instalado	☐ Desinstalado	☐ Desmontado	☒ N/A	Sem Vidro	
FOTOS DO BEM					
					
					

Local: Prédio Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ, 16 de abril de 2025

Assinatura dos responsáveis:

ENTIDADE

ENTIDADE

DNIT

DNIT

		FICHA DE INSPEÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS		Nº: FORM-CGPF-038 Versão: 1.0	
Descrição do bem:		Parafusos utilizados para fixar emendas de Trilhos			
Tipo/Estrutura:		Ferro			
Local da Inspeção:		Campos dos Goytacazes			
Fabricante:		Sem Identificação		Ano de Fabricação:	Sem Identificação
Data da Inspeção:				Quantidade:	4
Nº do Patrimônio:		Sem Identificação		Operacionalidade:	Não Operacional
Peso Estimado:		Aproximadamente 1kg por und		Dimensões:	140 mm aprox
Estado de Conservação		Estado de Funcionamento		OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias):	
() Bom	() Ruim	() Total	() Não Funciona		
(x) Regular	() Péssimo	() Parcial	(x) Não Testado		
() Razoável					
Situação:					
() Instalado	() Desinstalado	() Desmontado	(x) N/A		
FOTOS DO BEM					
					
					

Local: Prédio Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ, 16 de abril de 2025

Assinatura dos responsáveis:

ENTIDADE

ENTIDADE

DNIT

DNIT

		FICHA DE INSPEÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS		Nº: FORM-CGPF-038 Versão: 1.0	
Descrição do bem:		Fotografias			
Tipo/Estrutura:		Quadro			
Local da Inspeção:		Campos dos Goytacazes			
Fabricante:		Sem identificação		Ano de Fabricação:	Sem identificação
Data da Inspeção:				Quantidade:	5
Nº do Patrimônio:		Sem identificação		Operacionalidade:	Operacional
Peso Estimado:				Dimensões:	30x20cm Aprox
Estado de Conservação		Estado de Funcionamento		OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias):	
() Bom	() Ruim	(x) Total	() Não Funciona		
(x) Regular	() Péssimo	() Parcial	() Não Testado		
() Razoável					
Situação:					
(x) Instalado	() Desinstalado	() Desmontado	(x) N/A		
FOTOS DO BEM					
					

Local: Prédio Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ, 16 de abril de 2025

Assinatura dos responsáveis:

ENTIDADE

ENTIDADE

DNIT

DNIT

		FICHA DE INSPEÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS		Nº: FORM-CGPF-038 Versão: 1.0	
Descrição do bem:		Lampião ferroviário portátil			
Tipo/Estrutura:		Metal com suporte articulado			
Local da Inspeção:		Campos dos Goytacazes			
Fabricante:		Sem Identificação		Ano de Fabricação:	Sem Identificação
Data da Inspeção:				Quantidade:	1
Nº do Patrimônio:		Sem Identificação		Operacionalidade:	Operacional
Peso Estimado:		Aproximadamente 2,5kg		Dimensões:	Altura aprox 30cm ; Diâmetro aprox 15cm
Estado de Conservação		Estado de Funcionamento		OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias):	
☐ Bom ☐ Ruim ☐ Total ☐ Não Funciona ☒ Regular ☐ Péssimo ☐ Parcial ☒ Não Testado ☐ Razoável					
Situação:					
☐ Instalado ☐ Desinstalado ☐ Desmontado ☒ N/A					
FOTOS DO BEM					
					
					

Local: Prédio Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ, 16 de abril de 2025

Assinatura dos responsáveis:

ENTIDADE

ENTIDADE

DNIT

DNIT

		FICHA DE INSPEÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS		Nº: FORM-CGPF-038 Versão: 1.0	
Descrição do bem:		Bolsa de Expedição Ferroviária – RFFSA			
Tipo/Estrutura:		Lona e couro			
Local da Inspeção:		Campos dos Goytacazes			
Fabricante:		Sem Identificação		Ano de Fabricação:	Sem Identificação
Data da Inspeção:				Quantidade:	1
Nº do Patrimônio:		Sem Identificação		Operacionalidade:	Operacional
Peso Estimado:		Aproximadamente 400g		Dimensões:	60x35cm aprox
Estado de Conservação		Estado de Funcionamento		OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias):	
☐ Bom ☐ Ruim ☐ Total ☐ Não Funciona ☐ Regular ☐ Péssimo ☒ Parcial ☐ Não Testado ☒ Razoável					
Situação:					
☐ Instalado ☐ Desinstalado ☐ Desmontado ☒ N/A					
FOTOS DO BEM					
					
					

Local: Prédio Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ, 16 de abril de 2025

Assinatura dos responsáveis:

ENTIDADE

ENTIDADE

DNIT

DNIT

		FICHA DE INSPEÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS		Nº: FORM-CGPF-038 Versão: 1.0	
Descrição do bem:		Balde metálico esmaltado com alça em arame e cabo de madeira			
Tipo/Estrutura:		Metal esmaltado com pintura branca e borda azul; alça em arame com pegador de madeira torneada			
Local da Inspeção:		Campos dos Goytacazes			
Fabricante:		Sem Identificação		Ano de Fabricação:	Sem Identificação
Data da Inspeção:				Quantidade:	1
Nº do Patrimônio:		Sem Identificação		Operacionalidade:	Operacional
Peso Estimado:		Aproximadamente 2,5kg		Dimensões:	Altura aprox 25cm ; Diâmetro aprox 22cm
Estado de Conservação		Estado de Funcionamento		OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias):	
☐ Bom ☐ Ruim ☐ Total ☐ Não Funciona ☒ Regular ☐ Péssimo ☒ Parcial ☐ Não Testado ☐ Razoável					
Situação:					
☐ Instalado ☐ Desinstalado ☐ Desmontado ☒ N/A					
FOTOS DO BEM					
					
					

Local: Prédio Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ, 16 de abril de 2025

Assinatura dos responsáveis:

ENTIDADE

ENTIDADE

DNIT

DNIT

		FICHA DE INSPEÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS		Nº: FORM-CGPF-038 Versão: 1.0	
Descrição do bem:		Molde "Crise 1991/1992"			
Tipo/Estrutura:		Metal			
Local da Inspeção:		Campos dos Goytacazes			
Fabricante:		Sem Identificação		Ano de Fabricação:	Sem Identificação
Data da Inspeção:				Quantidade:	1
Nº do Patrimônio:		Sem Identificação		Operacionalidade:	Operacional
Peso Estimado:		Aproximadamente 2,5kg		Dimensões:	20x15cm aprox
Estado de Conservação		Estado de Funcionamento		OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias):	
☒ Bom	☐ Ruim	☒ Total	☐ Não Funciona		
☐ Regular	☐ Péssimo	☐ Parcial	☐ Não Testado		
☐ Razoável					
Situação:					
☐ Instalado	☐ Desinstalado	☐ Desmontado	☒ N/A		
FOTOS DO BEM					
					
					

Local: Prédio Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ, 16 de abril de 2025




Assinatura dos responsáveis:

ENTIDADE

ENTIDADE

DNIT

DNIT

		FICHA DE INSPEÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS		Nº: FORM-CGPF-038 Versão: 1.0	
Descrição do bem:		Livro de Resumo dos empregados da 8ª Presidência do mês de Julho de 1942			
Tipo/Estrutura:		Livro / Papel			
Local da Inspeção:		Campos dos Goytacazes			
Fabricante:		Encardenação da Oficina Typographica		Ano de Fabricação:	Sem Identificação
Data da Inspeção:				Quantidade:	1
Nº do Patrimônio:		Sem Identificação		Operacionalidade:	Operacional
Peso Estimado:		Aproximadamente 1kg		Dimensões:	50x20 cm aprox
Estado de Conservação		Estado de Funcionamento		OBSERVAÇÕES (manutenção, reformas, melhorias):	
☐ Bom ☐ Ruim ☐ Total ☐ Não Funciona ☐ Regular ☐ Péssimo ☒ Parcial ☐ Não Testado ☒ Razoável					
Situação:					
☐ Instalado ☐ Desinstalado ☐ Desmontado ☒ N/A					
FOTOS DO BEM					
					
					

Local: Prédio Engenheiro Renato Azevedo Feio/RJ, 16 de abril de 2025

Assinatura dos responsáveis:

ENTIDADE

ENTIDADE

DNIT

DNIT

- Marcador/Carimbador de Bilhetes - RFFSA SR-3 BPV

FOTOS DO BEM	
	


- Marcador/Carimbador de Bilhetes EFL 148

FOTOS DO BEM	
	

- Telha

FOTOS DO BEM	
	
	

- Barra de Emenda / Pregos

FOTOS DO BEM	
	
	

- Lanterna de Sinalização Ferroviária

FOTOS DO BEM	
	
	


- Voltímetro/amperímetro portátil

FOTOS DO BEM



- Telégrafo

FOTOS DO BEM




- Sino

FOTOS DO BEM



- Registrador eletromecânico de chamadas telefônicas ferroviárias

FOTOS DO BEM




- Grampo para Fixação de Trilhos

FOTOS DO BEM



- Relógio de Parede Tagus EFL 682

FOTOS DO BEM




FOTOS DO BEM



- Parafusos utilizados para fixar emendas de Trilhos

FOTOS DO BEM



- Quadros/Fotografias – Estação Ferroviária





- Lâmpião ferroviário portátil



- Bolsa de Expedição Ferroviária – RFFSA

FOTOS DO BEM



- Balde metálico esmaltado com alça em arame e cabo de madeira

FOTOS DO BEM



- Molde "Crise 1991/1992"

FOTOS DO BEM



- Livro de Resumo dos empregados da 8ª Presidência do mês de Julho de 1942

FOTOS DO BEM

